



Commune : CHATEAU-D'OLONNE

Plage : LE TANCHET


Contrôle sanitaire

Le contrôle sanitaire comprend des analyses régulières de l'eau. Le résultat pour chaque prélèvement est qualifié en "mauvais", "moyen" ou "bon".
Un classement de la qualité de l'eau est calculé à la fin de chaque saison estivale.
Quatre niveaux de classement existent : Insuffisant, suffisant, bon et excellent.

Classements de la qualité de l'eau



Qualité de l'eau de baignade



Surveillance sanitaire 2018

Interprétation sanitaire du dernier prélèvement

Eau de bonne qualité pour la baignade
High-quality water
Wasser von guter Qualität
Water van goede kwaliteit
Aqua de buena calidad

Résultats du contrôle sanitaire

Date du prélèvement

Heure du prélèvement

Qualification du prélèvement

01 juin	29 juin	10 juil.	16 juil.	24 juil.	31 juil.	07 août	14 août	21 août
08:00	07:35	14:40	07:25	15:05	08:15	14:00	08:20	14:10
Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon

Escherichia coli / 100ml (n/(100ml)


Entérocoques /100ml (Mf n/(100ml)

Température de l'eau °C

Température de l'air °C

<15	<15	30	46	30	15	<15	15	<15
<15	<15	<15	30	<15	<15	<15	<15	<15
16,7	19,1	22,2	18,7	21,2	19,4	22,9	17,9	19,6
16,1	21,3	25,9	19,3	25,0	18,8	23,9	17,3	24,7

Qualification d'un prélèvement d'eau de mer



La qualification du prélèvement est déterminée en prenant en compte le résultat le plus déclassant parmi les deux paramètres recherchés.

P/ La Directrice Générale,
Le Délégué territorial de la Vendée,